



## PREFABRICADO EN CONCRETO PARA TOPE DE PARQUEO.

Elemento de señalización horizontal fabricado en concreto, creado como tope de parqueo en estacionamientos de vehículos.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	602010	602015	502020
Dimensiones (lah) (cm)	60 x 20 x 10	50 x 20 x 15	50 x 20 x 20
Peso Aprox. (kg/Und)	25	34	41
Tolerancia (mm)		± 2	
Tráfico		Peatonal	
Color		● Gris oscuro	
Textura		Lisa	
Modulo de rotura (Mr) a 28 días (Mpa)		4	



### ACABADO Y/O APARIENCIA

- Durabilidad
- Resistencia al desgaste e impacto
- Uniformidad dimensional
- Bajo costo y desperdicio
- Ahorro en tiempos de instalación
- Fácil mantenimiento.

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO EN OBRA:

- Almacenar sobre estibas o tarimas en un lugar seco, las estibas deben ser colocadas en piso firme, plano y libre de irregularidades o suciedad.
- Arrume máximo de Topellanta (todas las referencias): 6 tendidos de 10 Unidades cada uno (Máximo 60 Unidades).
- No se deben lanzar en el cargue o descargue ni sobrecargar peso en filos o vértices para no producir despuntes que alteren su apariencia.
- Los topellantas se deben cargar en carretones para su acarreo en obra. Se debe cuidar que no se golpeen unos contra otros.

### VENTAJAS

- Este producto se fabrica con mezclas compuestas por agregados pétreos los cuales presentan variaciones propias de las diferencias intrínsecas de color de los mismos, por lo que pueden cambiar la tonalidad del producto final, sin que esto sea causal de rechazo.
- El 5% de las unidades enviadas podrán tener algún tipo de imperfección con las siguientes consideraciones:

**Despuntes:** Medidas  $\leq 30$  mm. En la zona no visible del producto no se consideran motivo de rechazo.

**Fisuras:** Que no afecten su estructura, su longitud sera máximo el 25% del ancho de la sección donde este ubicada, y su espesor no podrá ser superior a 0,5 mm.

### MANTENIMIENTO:

- Debido a su robustez, no requiere mantenimiento. Sin embargo, debe verificarse que no haya desniveles o asentamientos posteriores al servicio.